

SCHUBERTH plexi és Pinlock® páramentesítő lencse takarítása

Kedves SCHUBERTH partnerek!

A SCHUBERTH a prémium minőséget, komfortérzetet és biztonságot képviseli. Termékeinket folyamatosan tökéletesítjük. Ahhoz, hogy Vásárlóink a lehető leghosszabb ideig a legnagyobb elégedettséggel használhassák bukósisakjainkat, fontos, hogy megfelelő gondoskodással tisztítsuk őket. Vásárlóink teljes körű tájékoztatásának céljából, örömmel ajánljuk figyelmébe saját tippjeinket és tapasztalatainkat SCHUBERTH plexik és Pinlock® páramentesítő lencsék terén.

SCHUBERTH plexi tisztítása

Tipp: Ha a plexi Pinlock® páramentesítő lencsével van felszerelve, a plexi belső oldalának tisztítása előtt távolítsa azt el!

Langyos, enyhén szappanos vízzel és puha törölkendővel távolítsa el a szennyeződést a karcálló, polikarbonát plexiről. Az igazán makacs foltok eltüntetésére a legjobb módszer, ha a nedves törölkendőt a koszos felületen hagyjuk, amíg az fel nem lazítja, és el nem távolítja a szennyeződést. Ha a felület mégis koszos marad, ismételje meg a folyamatot.

Ápolhatja a plexiket a **SCHUBERTH kifejezetten plexihez való tisztító kendőjével** is. A tisztítószerbe áztatott kendőt helyezze a szennyezett felületre. Kb. 30-60 másodperc elteltével a szennyeződés eltávolítható.



Soha ne használjon oldószereket, vagy benzint a plexik takarításához! Bukósisak- és plexitisztítószer, ablak- és üvegtisztítószer, valamint egyéb **nem ionos** tisztítószer használata is tilos! Ezen szerek elősegítik a mikrorepedések kialakulását, ami rontja a biztonságot. **Ne** használjon éles, vagy hegyes eszközöket a szennyeződés eltávolítására!

Pinlock® páramentesítő lencse tisztítása

A páramentesítő lencsét kizárólag puha, enyhén nedves kendővel tisztítsa! Miután letakarította a plexit és a **Pinlock® páramentesítő lencsét** is, hagyjon elég száradási időt mielőtt összeszerelné azokat!



Soha ne használjon oldószereket, vagy benzint a páramentesítő lencsék takarításához! Bukósisak- és plexitisztítószer, ablak- és üvegtisztítószer, valamint egyéb **nem ionos** tisztítószer használata is tilos! Ezen szerek elősegítik a mikrorepedések kialakulását, ami rontja a biztonságot. Az anyag védelme érdekében ne súrolja/dörzsölje erősen! A plexitisztító kendő **nem** megfelelő Pinlock® páramentesítő lencse tisztítására!

A plexi és a Pinlock® páramentesítő lencsék egyszerűen tisztántarthatóak ezen utasítások betartásával. Ez a kis törődés járul hozzá a termék hosszú élettartamához és a maximális biztonságához.

